

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по Арсеньевскому
городскому округу департамента труда и
социального развития Приморского края
И.И. Подгорбунская
« 25 » ноября 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа.
- 1.2. Адрес объекта: 692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2412,7м²
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9852,6м²
- 1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Арсеньевского городского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692337 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 10. телефон 8(42 361) 4-23-15. факс: 4-23-15, e-mail: ars@mo.primorsky.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход, оздоровление детей дошкольного возраста.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 220, вместимость 250, пропускная способность 250 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка общественного транспорта «Интернат»; маршрут автобусов № 1, микроавтобусов № 4, № 9, № 12

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов–формаобслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП – И (Г, У), ДЧ – И (О, С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП-И (У. Г)

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ - В ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ- (К), т.к. территория не имеет пологого подъема (спуска) на прогулочную площадку, входная зона, в том числе центральный вход выход из группы № 2 не оборудованы пандусом или пологим спуском, разрушены ступени наружных лестниц, которые имеют поручни только с одной стороны, имеются дверные пороги, дверные проемы менее 0,9м., недостаточно контрастна цветовая гамма для слабовидящих детей, отсутствуют ТСП (комнатная кресло-коляска, подъемное устройство и поручни в бассейне), территория и пути движения внутри здания не отвечают требованиям информативности и комфорта для всех категорий инвалидов, отсутствует специальное оборудование в санитарно-гигиенических помещениях.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, приобретение ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, приобретение ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, орг. мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, приобретение ТСП, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015 - 2020 годы в рамках исполнения Постановления главы от 10.04.2013 г. № 281-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по обустройству территории, пологого спуска на прогулочную площадку № 2, оборудования пандусом центрального входа и адаптации входа (выхода) в группу № 2, демонтажа дверных порогов, проемов и установки навесов на всех входных площадках,

установки дополнительных поручней на наружных и внутренних лестницах, обеспечения контрастной цветовой гаммы на путях движения, оборудования санитарно-гигиенических помещений, приобретения технических средств реабилитации и специального оборудования для бассейна, обеспечения объекта дополнительной наружной и внутренней визуальной информацией, проведения организационных мероприятий - доступность объекта для получения услуг для инвалидов категорий О,С,Г,У будет полной и частичной для детей-инвалидов категории К - с помощью персонала

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И (О, С, Г, У), ДЧ-И (К) - с помощью персонала.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при губернаторе Приморского края

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

Требуется:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6.

другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда, учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по Арсеньевскому
городскому округу департамента труда и
социального развития Приморского края
И.И. Подгорбунская
«25» ноября 2016 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Арсеньевский городской округ
Наименование территориального образования субъекта РФ

«25» ноября 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2412,7 м²
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9852,6 м²
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: учреждение реализует основную образовательную программу, воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка общественного транспорта «Интернат»; маршрут автобусов № 1, микроавтобусов № 4, № 9, № 12
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2,3,4, 5,7
2	Вход (входы) в здание	ДП – И (Г, У), ДЧ – И (О, С, К)		6, 13,14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		8,9,12, 13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С, К)		10, 15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП – И (У, Г), ДЧ-И (К, О, С)		16,17, 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – В		7,8,11, 12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		-

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ- (К), т.к. территория не имеет пологого подъёма (спуска) на прогулочную площадку, входная зона, в том числе центральный вход выход из группы № 2 не оборудованы пандусом или пологим спуском, разрушены ступени наружных лестниц, которые имеют поручни только с одной стороны, имеются дверные пороги, дверные проемы мене 0,9м., недостаточно контрастна цветовая гамма для

слабовидящих детей, отсутствуют ТСР (комнатная кресло-коляска, подъёмное устройство и поручни в бассейне), территория и пути движения внутри здания не отвечают требованиям информативности и комфорта для всех категорий инвалидов, отсутствует специальное оборудование в санитарно-гигиенических помещениях.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, приобретение ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, приобретение ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, орг. мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, приобретение ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017 - 2020 годы в рамках исполнения Постановления главы от 10.04.2013 г. № 281-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы Арсеньевского городского округа «Доступная среда»

4.3. **Ожидаемый результат (по состоянию доступности):**после выполнения работ по обустройству территории, пологого спуска на прогулочную площадку № 2, оборудования пандусом центрального входа и адаптации входа (выхода) в группу № 2, демонтажа дверных порогов, дверных проемов и установки навесов на всех входных площадках, установки дополнительных поручней на наружных и внутренних лестницах, обеспечения контрастной цветовой гаммы на путях движения, оборудования санитарно-гигиенических помещений, приобретения технических средств реабилитации и специального оборудования для бассейна, обеспечения объекта дополнительной наружной и внутренней визуальной информацией, проведения организационных мероприятий - доступность объекта для получения услуг для инвалидов категорий О,С,Г,У будет полной и частичной для детей-инвалидов категории К - с помощью персонала

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И (О, С, Г, У), ДЧ-И (К) - с помощью персонала.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при губернаторе Приморского края

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

Требуется:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края «Доступная среда, учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании

на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на пути следования от остановки общественного транспорта отсутствует информация о месте расположения учреждения, разрушено асфальтовое покрытие на отдельных участках.

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»

(должность)

(подпись)

А.А. Килеменева

(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Начальник отделения учета выплат и реализации социальных программ

(должность)

(подпись)

Н.М. Свинцова

(Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов

(должность)

(подпись)

А.П. Алексеева

(Ф.И.О.)

Председатель общества слепых

(должность)

(подпись)

И.С. Смирнова

(Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

Начальник управления образования администрации АГО


(должность)

(подпись)

Т.И. Ягодина

(Ф.И.О.)

Зав. хозяйством МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»
(должность)


(подпись)

В.Н. Зотова
(Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г. (протокол №____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго»

Арсеньевского городского округа

692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (2 входа) на территорию	есть		1, 2	Перепад высоты до 0,1 м и разрушение асфальтового покрытия. Отсутствует доступная для обзора информация об объекте.	К, О, С	Обустройство съезда на входе № 2. Установка информационных щитов (баннеров).	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3, 7	Асфальтовое покрытие имеет частичные разрушения, разрушены фрагменты бордюра. Отсутствует указатели движения к центральному входу и входу в гр. № 2, где альтернативно могут находиться дети-инвалиды категории К	К, О, С	Ремонт асфальтового покрытия; установка бордюра, указателей движения к входам	Текущий ремонт
1.3	Лестницы (наружные – 2)	есть		4, 5	Не продублирована пандусом как минимум одна из лестниц. Разрушены ступени частично. Отсутствует контрастная маркировка (фото № 4). Марш имеет более 12 ступеней фото № 4 (без промежуточной площадки для отдыха). Ограждение с поручнями установлено только с одной стороны.	Все	Обустроить пологий обходной путь к прогулочной площадке из гр. № 2; произвести ремонт ступеней, установку поручней, обеспечить контрастную маркировку ступеней	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			-	-		

ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное удобное передвижение инвалидов и других МГН по участку.			
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДЧ - В		1-5, 7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после ремонта асфальтового покрытия, установки бордюров, дополнительных поручней на открытых лестницах, строительства пандуса или обустройства пологого обходного пути для передвижения ребёнка-инвалида категории К на прогулочную площадку из группы № 2, ремонта ступеней лестниц и установки дополнительных визуальных ориентиров - территория объекта будет доступна всем категориям детей-инвалидов и другим МГН. ФОТО №№ 1 -5, 7



№1



№2




№3



№4



№5



№7

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго»

Арсеньевского городского округа

692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью центрального входа и входа в группу № 2)	есть		6, 13, 14	Отсутствуют навесы над входными площадками. Одиночная ступень на центральном входе, дверной порог на входе в группу № 2.	К,О,С	Установить навесы над входными площадками; одиночную ступень заменить пандусом, обустроить вход (выход) в гр. № 2 пологим уклоном.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		13, 14	Дверные пороги до 8 см. Дверные проемы менее 0,9м.	К,О,С	Демонтаж (компенсация) дверных порогов, проемов	Текущий ремонт
2.5	Тамбур (3)	есть		13, 14	Грязезащитное покрытие не закреплено	К,О,С	Устранить замечание	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие как минимум одного входа для МГН с поверхности земли, наличие навеса над входной площадкой, дверные проемы не менее 0,9 м			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП – И (Г, У), ДЧ – И (О, С, К)		6, 13, 14	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

ОБЩИЕ требования к зоне			Беспрепятственное удобное передвижение инвалидов и других МГН по участку.			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Вывод по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДЧ - В		1-5, 7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: после ремонта асфальтового покрытия, установки бордюров, дополнительных поручней на открытых лестницах, строительства пандуса или обустройства пологого обходного пути для передвижения ребёнка-инвалида категории К на прогулочную площадку из группы № 2, ремонта ступеней лестниц и установки дополнительных визуальных ориентиров - территория объекта будет доступна всем категориям детей-инвалидов и другим МГН. ФОТО №№ 1-5, 7



№1

№2

№3



№4

№5

№7

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго»
Арсеньевского городского округа
692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8,9	Не обозначены контрастным цветом зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна (если дверь открывается в коридор «на себя»). Нет контрастного выделения дверных проёмов; в дверных проёмах ступеньки до 5 см; на путях движения выступающие конструкции (пожарные ящики) до 25 см, острые кромки не защищены. Отсутствует навигация на объекте: в доступном для обзора месте на входе в холл нет схемы расположения кабинетов общей доступности.	К, О, С	Обеспечить контрастную маркировку зон «возможной опасности» на полу коридора сектором и дугой, выделение цветом дверных проёмов; защитить острые кромки выступающих конструкций, произвести демонтаж дверных порогов. Разместить схему расположения кабинетов общей доступности в холле, указатели движения по ходу движения в отдельные зоны (администрация, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы)	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12	Отсутствуют дополнительные пристенные поручни на высоте 50 см. Поручни не имеют завершающей горизонтальной части, выходящей за пределы лестничного марша на 27-30 см, диаметр не округлого сечения более 6 см.	О, С	Установить пристенные поручни в соответствии с требованиями: округлого сечения, диаметром не более 0,06 м; горизонтальная часть поручня должна иметь нетравмирующее завершение,	Текущий ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго»

Арсеньевского городского округа

692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8,9	Не обозначены контрастным цветом зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна (если дверь открывается в коридор «на себя»). Нет контрастного выделения дверных проёмов; в дверных проёмах ступеньки до 5 см; на путях движения выступающие конструкции (пожарные ящики) до 25 см, острые кромки не защищены. Отсутствует навигация на объекте: в доступном для обзора месте на входе в холл нет схемы расположения кабинетов общей доступности.	К, О, С	Обеспечить контрастную маркировку зон «возможной опасности» на полу коридора сектором и дугой, выделить цветом дверных проёмов; защитить острые кромки выступающих конструкций, произвести демонтаж дверных порогов. Разместить схему расположения кабинетов общей доступности в холле, указатели движения по ходу движения в отдельные зоны (администрация, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы)	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12	Отсутствуют дополнительные пристенные поручни на высоте 50 см. Поручни не имеют завершающей горизонтальной части, выходящей за пределы лестничного марша на 27-30 см, диаметр не округлого сечения более	О, С	Установить пристенные поручни в соответствии с требованиями: округлого сечения, диаметром не более 0,06 м; горизонтальная часть поручня должна иметь нетравмирующее	Текущий ремонт

				6 см.		завершение, выходящее за пределы лестничного марша на 0,30 м	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-
3.5	Дверь (11 шт.)	Есть	9	Обозначения помещений расположены на дверях; дверные ручки не удобны для захвата; отсутствуют идентичные по всему зданию запрещающие и предупредительные обозначения служебных и вспомогательных помещений	Все	Привести в соответствие с требованиями информирующие обозначения всех помещений; заменить дверные ручки на П-образные; установить идентичные по всему зданию запрещающие и предупредительные знаки на служебные и вспомогательные помещения	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13	На всех эвакуационных выходах над входными площадками нет навесов, дверные пороги более 3,5 см., дверные проемы менее 0,9м.	Все	Установить навесы над эвакуационными выходами, произвести демонтаж дверных порогов, дверных проемов; на эвакуационных выходах установить П-образные широкозахватные дверные ручки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 м. до 1,75м			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В		8, 9, 12, 13	Текущий ремонт

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго»

Арсеньевского городского округа

692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствует комнатная кресло - коляска	К	Приобретение кресла-коляски	Приобретение технических средств реабилитации (ТСР)
4.2	Зальная форма обслуживания: Музыкальный и спортивный залы на 1-ом этаже	есть			Нет замечаний			
4.2.1	Зальная форма обслуживания: Бассейн	есть		10, 15	Отсутствует специальное оборудование для детей-инвалидов категории О, К (поручни, подъемник в бассейне, откидное сиденье и поручень как минимум в одной душевой кабине). Не обеспечена контрастная маркировка для слабовидящих детей-инвалидов	К, О, С	Приобрести специальное оборудование, обеспечить контрастную маркировку	Текущий ремонт, приобретение ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне			Допустимое количество одновременно находящихся инвалидов в помещении не более 5 % от общего числа детей.			
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания (кабинетная и зальная формы обслуживания)	• ДП - И (Г, У) ДЧ - И (К, О, С)		10, 15	Текущий ремонт, приобретение ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приобретение специальных технических средств реабилитации и оборудования для детей-инвалидов категорий О и К, обеспечение контрастной маркировки в отдельных зонах бассейна, для обеспечения безопасности и комфортности слабовидящих детей обеспечит полную доступность зон целевого посещения объекта для всех категорий детей-инвалидов. ФОТО №15.10



№10

№15.10

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);**ДЧ-В** - доступно частично всем;**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго»
Арсеньевского городского округа
692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (11 помещений)	есть		16, 18	Универсальная санитарно-гигиеническая кабина на объекте отсутствует. Отсутствуют опорные спинки на унитазах, пристенные опорные поручни возле раковин и унитазов, крючки для костылей, тростей; установлены краны с поворотным вентилем; отсутствуют настенные дозаторы и диспенсеры для туалетной бумаги.	О,С, К	Установка настенного дозатора, крана сенсорного или рычажного типа, крючка (держателя) как минимум у одной раковины в каждой группе, пристенного поручня, крючка, диспенсера и жесткой спинки как минимум на один унитаз в каждой группе	Текущий ремонт, приобретение специального оборудования
5.2	Душевая/ поддон	есть		17	Отсутствует опорный пристенный поручень, откидное сидение, подставка-подиум	О,С,К	Установка откидного сидения, настенного поручня, подставки-подиума.	Т.Р., приобретение специального оборудования
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие не менее 1-ой доступной универсальной кабины на объекте			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	--	------------	---

Санитарно-гигиеническое помещение	ДП – И (Г, У), ДЧ – И (К, О, С)	16,17,18	Текущий ремонт, приобретение ТСР
-----------------------------------	------------------------------------	----------	-------------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после оборудования откидным сидением, опорными поручнями, крючками, опорными спинками, кранами сенсорного типа, установки дополнительной подставки-подиума в душевых, настенного дозатора и диспенсера, как минимум по одному элементу в каждой группе, зона будет доступна для всех категорий инвалидов. ФОТО № 16,17, 18



№16

№17



№18

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Фламинго»

Арсеньевского городского округа

692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		1, 2, 7, 8	Отсутствует доступная для обзора информация об объекте на входах (2) На территории отсутствуют указатели движения к центральному входу и входу в гр. № 2, где альтернативно могут находиться дети-инвалиды категории К. Отсутствует навигация на объекте: в доступном для обзора месте на входе в холл нет схемы расположения кабинетов общей доступности.	Все	Установить информационные щиты (баннеров) на входах; указатели движения к центральному и входу в группу № 2. Разместить схему расположения кабинетов в холле, указатели движения в отдельные зоны (администрация, медицинский блок, спортивный, музыкальный залы). Установить знаки доступности на центральном и входе в гр. № 2 (после обустройства входов пандусами)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет	-	Не требуется	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации, размещаемые на объекте, должны быть комплексными	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ - В		1, 2, 7, 8, 11	Текущий ремонт, организационные мероприятия

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после установки информационных щитов на входах, указателей движения по территории объекта, размещения схемы на входной зоне и указателей движения в помещения общей доступности (администрация, медицинский блок, спортивный, музыкальный залы) информационная доступность будет полной для всех категорий инвалидов и МГН Фото №1, №2, №7, №8



№1



№2



№7



№8



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ

ЦРР д/с № 28 «Фламинго»

А.А.Килеменева.

«25» 10/05/18 2018

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа.
- 1.2. Адрес объекта: 692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2-х этажей, 2412,7 кв.м.
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1988 г., последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 гг., капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692343 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Балабина, 10.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Арсеньевского городского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692337 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 10, телефон 8(42 361) 4-23-15, факс: 4-23-15, e-mail: ars@mo.primorsky.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Учреждение реализует основную образовательную программу, воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 220, вместимость 250, пропускная способность 250

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного транспорта «Интернат»; маршрут автобусов № 1, микроавтобусов № 4, № 9, № 12

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м,

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрное ограждение).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, орг. мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, орг. мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано



Заведующий МДОБУ ЦРР д/с №28 «Фламинго» Килеменева Анна Анатольевна
телефон 8(42361) 3-22-56

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

		1 Общие сведения об объекте				2 Характеристика деятельности (по основным направлениям)				3 Состояние доступности объекта				4 Управленческое решение				Часть 1		Часть 2	
№ п/п	Муниципальное образование	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности	Наименование организации, осуществляющей по ОСИ	Форма собственности	Выпущенная организация	Виды оказываемых услуг		Категория населения	Категория населения (по основным направлениям)	Исполнитель ИПР (договор)	Барьеры обустройства объекта	Состояние доступности объекта	Нуждаемость и очередность адаптации	Выд. работ по адаптации	Планиров. период (срок вел.)	Оценочный результат (по состоянию доступности)	Дата контроля	Результаты контроля	Дата актуализации информации на карте доступности объекта ИР
								8	9												
1	Архангельское	Учреждение дополнительного образования	602310 Архангельский ул. / Архангельск	5	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития талантов детей и молодежи" (ЦРТ)	Муниципальная	Образовательная	Учебно-методический кабинет	Услуги по оказанию дополнительного образования	детей	пенсионеры, инвалиды, люди с ограниченными возможностями, ветераны, спортсмены	12	А	14	13	16	2016-2020	18	19	20	21